BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

102 44 399.8

Anmeldetag:

24. September 2002

Anmelder/Inhaber:

Infineon Technologies AG, München/DE

Bezeichnung:

Defekt-Reparatur-Verfahren, insbesondere

zur Reparatur von Quarz-Defekten auf

alternierenden Phasenmasken

IPC:

G 03 F 1/14

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 23. September 2003 Deutsches Patent- und Markenamt Der Präsident

Im Auftrag

Brosia

Beschreibung

Defekt-Reparatur-Verfahren, insbesondere zur Reparatur von Quarz-Defekten auf alternierenden Phasenmasken

5

30

35

Die Erfindung betrifft ein Defekt-Reparatur-Verfahren, insbesondere ein Verfahren zur Reparatur von Quarz-Defekten auf alternierenden Phasenmasken gemäß Oberbegriff des

10 Anspruchs 1, sowie ein – unter Verwendung eines derartigen Defekt-Reparatur-Verfahrens repariertes – Bauteil, insbesondere Photomaske.

Zur Herstellung von Halbleiter-Bauelementen, insbesondere 15 Silizium-Halbleiter-Bauelementen können z.B. sog. photolithografische Verfahren verwendet werden.

Hierbei wird zunächst die Oberfläche des entsprechenden - aus einkristallinem Silizium bestehenden - Wafers einem 20 Oxidations-Prozess unterzogen, und dann auf die Oxidschicht eine lichtempfindliche Photolackschicht aufgebracht.

Daraufhin wird - unter Zwischenschaltung einer entsprechenden optischen Einrichtung - über dem Wafer eine Photomaske angeordnet, deren Struktur der jeweils auf dem Wafer zu schaffenden Struktur entspricht.

Als nächstes wird die Photomaske - und somit auch die entsprechende Struktur auf dem Photolack - belichtet, und dann die Photomaske wieder entfernt.

Wird dann der Photolack entwickelt, und einem Ätz-Prozess unterzogen, werden die belichteten Stellen des Photolacks (und die jeweils darunterliegenden Stellen der Oxidschicht) vom Wafer entfernt - die unbelichteten bleiben stehen.

30

Durch die freigelegten Fenster kann jetzt das einkristalline Silizium - z.B. mittels entsprechender Diffusions- oder Ionenimplantationsprozesse - gezielt verunreinigt werden - beispielsweise können durch das Einbringen von 5-wertigen Atomen, z.B. Phosphor, n-leitende Gebiete, und das Einbringen von 3-wertigen Atomen, z.B. Bor, p-leitende Gebiete erzeugt werden.

Die mit herkömmlichen Photolitographieverfahren

10 realisierbaren Strukturen können im Wellenlängenbereich des

zur Belichtung verwendeten Lichts liegen.

Um noch kleinere Strukturen herzustellen, können - statt herkömmlicher Photomasken - z.B. sog. "alternierende

15 Phasenmasken" verwendet werden (Alt.-PSMs bzw. Alternating Phase Shift Masks).

Alternierende Phasenmasken weisen z.B. eine Quarz-Schicht, und eine - über der Quarz-Schicht liegende - Schicht aus Chrom auf.

Zur Herstellung einer alternierenden Phasenmaske wird - auf an sich bekannte Weise - zunächst die (oben liegende) Chrom-Schicht mit einer - der auf dem Wafer zu schaffenden Struktur entsprechenden - Struktur versehen (d.h. die Chrom-Schicht an den entsprechenden Stellen vollständig entfernt).

Daraufhin wird - nur jeweils an jeder zweiten der geschaffenen Strukturen, insbesondere Struktur-Linien - zusätzlich die Quarz-Schicht bis zu einer vorbestimmten Tiefe hin weggeätzt (so dass die hierdurch erzeugte Quarz-Schicht-Struktur - alternierend (abwechselnd) - mehr oder weniger tief ist).

Wird eine derartige Maske als Photomaske bei der Belichtung eines Silizium-Wafers verwendet, kann erreicht werden, dass jeweils benachbarte Struktur-Linien - und damit entsprechend

10

20

30

mehr oder weniger tiefe Quarz-Schichten - durchlaufende Lichtwellen gegeneinander um 180° phasenverdreht werden, wodurch - aufgrund von Interferenz-Effekten zwischen den Lichtwellen - entsprechend schärfer abgegrenzte Intensitäts-Maxima der Lichtwellen auf dem Silizium-Wafer erzeugt werden können, als bei der Verwendung herkömmlicher Photomasken.

Deshalb können mit einer alternierenden Phasenmaske relativ enge bzw. kleine Strukturen auf dem Silizium-Wafer realisiert werden (z.B. bei Verwendung von Licht mit einer Wellenlänge von 248 nm Strukturen mit einer Größe von deutlich unter 100 nm, z.B. 90 nm).

Bei der Herstellung alternierender Phasenmasken kann es zu 15 Defekten in der Struktur der Quarz-Schicht kommen.

Beispielsweise kann durch einen entsprechenden, auf der Phasenmaske liegenden Partikel verhindert werden, dass an dem unter dem Partikel liegenden Bereich die Quarz-Schicht weggeätzt wird. Dadurch entsteht eine - unerwünschte - Erhebung, d.h. ein sog. "Quartz Bump".

Zur Reperatur von Quarz-Defekten bzw. Quartz Bumps kann z.B. ein sog. Nanomachining-Verfahren verwendet werden.

Ein derartiges Verfahren ist z.B. aus M. Verbeek, R. White, M. Klos: "High precision mask repair using nanomachining", Proceedings of the 18th European Mask Conference, GMM Fachbericht Vol. 36, VDE Verlag 2002 bekannt, sowie z.B. aus M. Laurance: "Subtractive Defect Repair via Nanomachining", 20th Annual BACUS Symposium on Photomask Technology (2000), Proceedings of SPIE Vol. 4186, S. 670.

Hierbei wird ein Quarz-Defekt bzw. Quartz Bump - mechanisch - 35 mit Hilfe einer aus Diamant gefertigten Spitze eines AFM (AFM = Atomic Force Microscope) entfernt.

Bei diesem Verfahren kann das Zielniveau des Abtragprozesses (d.h. die gewünschte Tiefe der Quarz-Schicht-Struktur) genau definiert und eingehalten werden.

5 Allerdings kann - da die AFM-Spitzen bzw. AFM-Tips nach unten hin (spitz-)winklig zulaufen - die Quarz-Schicht in tiefen, relativ nahe am Rand der Struktur liegenden Bereichen nicht bzw. nur unvollständig entfernt werden, was - beim späteren Einsatz der entsprechenden Maske - zu Transmissionsverlusten führt.



Statt eines Nanomachining-Verfahrens kann zur Reparatur von Quarz-Defekten bzw. Quartz Bumps auch ein auf fokusierter Ionenstrahlung (FIB bzw. Focused Ion Beam) basierendes

15 Verfahren verwendet werden.

Ein derartiges Verfahren ist z.B. aus C. Friedrich, M.
Verbeek, L. Mader, C. Crell, R. Pforr, U.A. Griesinger:
"Defect Printability and Repair of Alternating Phase Shift

20 Masks", Proceedings of the 16th European Mask Conference, GMM
Fachbericht Vol. 30, VDE Verlag 1999 bekannt, sowie z.B. aus
D. Kakuta, I. Kagami, T. Komizo, H. Ohnuma: "Quantitative
Evaluation of Focused Ion-Beam Repair for Quartz Bump Defect
of Alternating Phase-Shift Masks", 21st Annual BACUS

Symposium on Photomask Technology (2002), Proceedings of SPIE
Vol. 4562, S. 753.

Hierbei wird - mit Hilfe von von einer Ionenstrahlanlage gelieferter, fokusierter Ionenstrahlung - ein von einem Gas-30 Injektor stammendes Gas an der Stelle des Quarz-Defekts spontan zum Ätzen angeregt; die - unerwünschte - Quarz-Erhebung wird also durch einen Ätz-Prozess entfernt.

Bei diesem Verfahren können relativ großflächige Gebiete 35 relativ schnell abgetragen werden. Außerdem kann die Quarz-Schicht auch in tiefen, nahe am Rand der Struktur liegenden Bereichen - bis nahe an die Strukturgrenze hin - sauber entfernt werden.

Allerdings ist die Ätzrate im Bereich der Kanten bzw. des Rands des Quarz-Defekts höher, als beim übrigen, innen liegenden Quarz-Defekt-Bereich.

Wird der innen liegende Bereich des Quarz-Defekts bis auf Zielniveau abgetragen (d.h. bis zur gewünschten Tiefe der Quarz-Schicht-Struktur), wird am Kanten- bzw. Rand-Bereich des Quarz-Defekts - über das Zielniveau hinaus - Quarz entfernt.

Rund um den ehemaligen Quarz-Defekt herum entsteht somit ein
Graben im Quarz (sog. "River Bed"), wodurch es - beim
späteren Einsatz der entsprechenden Maske - zu
Transmissionsverlusten kommt.

Die Erfindung hat zur Aufgabe, ein neuartiges DefektReparatur-Verfahren, insbesondere ein neuartiges Verfahren
zur Reparatur von Quarz-Defekten auf alternierenden
Phasenmasken zur Verfügung zu stellen (sowie ein - unter
Verwendung eines derartigen Defekt-Reparatur-Verfahrens
repariertes - Bauteil, insbesondere Photomaske).

5

35

Sie erreicht dieses und weitere Ziele durch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 13.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den 30 Unteransprüchen angegeben.

Gemäß einem Grundgedanken der Erfindung wird ein DefektReparatur-Verfahren, insbesondere zur Reparatur von QuarzDefekten auf alternierenden Phasenmasken, zur Verfügung
gestellt, wobei zur Reparatur von auf ein- und demselben
Bauteil, insbesondere ein- und derselben Maske vorkommenden
Defekten sowohl im wesentlichen auf mechanischen Prozessen

35

beruhende Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte, als auch im wesentlichen auf Ätz-Prozessen beruhende Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte eingesetzt werden.

- Besonders vorteilhaft kann es sich bei den im wesentlichen auf mechanischen Prozessen beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritten um Nanomachining-Verfahrens-Schritte handeln, und bei den im wesentlichen auf Ätz-Prozessen beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritten um FIB
 (Focused Ion Beam-) Verfahrensschritte.
- Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung werden zunächst die im wesentlichen auf Ätz-Prozessen beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte, insbesondere FIB
 15 Verfahrensschritte durchgeführt, und dann die im wesentlichen auf mechanischen Prozessen beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte, insbesondere Nanomachining-Verfahrens-Schritte.
- Vorteilhaft wird bei den zunächst durchgeführten im wesentlichen auf Ätz-Prozessen beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritten, insbesondere FIB-Verfahrensschritten ein entsprechender Defekt an einem Randbereich nicht bzw. nur teilweise repariert, und der zunächst nicht bzw. nur teilweise reparierte Randbereich des Defekts dann bei den darauffolgend durchgeführten im wesentlichen auf mechanischen Prozessen beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritten, insbesondere Nanomachining-Verfahrens-Schritten entfernt.
 - Hierdurch kann die bei herkömmlichen FIB-Verfahren auftretende Überätzung im Bereich der Kanten bzw. des Rands des Quarz-Defekts verhindert werden (d.h. die Entstehung eines "River Beds").
 - Da der später unter Verwendung eines Nanomachining-Verfahrens entfernte Randbereich des Quarz-Defekts relativ

kleine Abmessungen hat, können - gegenüber herkömmlichen Nanomachining-Verfahren - Reparaturzeit und Tip-Verbrauch erheblich verringert werden.

5

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels und der beigefügten Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

10 Figur 1 eine schematische Querschnitt-Ansicht eines Abschnitts einer alternierenden Phasenmaske mit Quarz Bump;

15

Figur 2 eine schematische Querschnitt-Ansicht des in Figur 1 gezeigten Phasenmasken-Abschnitts mit Quartz Bump, sowie einer AFM-Spitze, zur Veranschaulichung der bei einem Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahren durchgeführten Verfahrens-Schritte;

Figur 3 eine schematische Querschnitt-Ansicht des in Figur 1 gezeigten Phasenmasken-Abschnitts mit Quartz Bump, sowie einer Ionenstrahl-Vorrichtung, einer Gas-Injektor-Vorrichtung, und einer Ladungs-Neutralisations-Vorrichtung, zur Veranschaulichung der bei einem FIB-Defekt-Reparatur-Verfahren durchgeführten Verfahrens-Schritte;

(

Figur 4 eine schematische Ansicht des in Figur 1 gezeigten Phasenmasken-Abschnitts mit Quartz Bump von oben;

- Figur 5 eine schematische Ansicht des in Figur 1 und 4

 30 gezeigten Phasenmasken-Abschnitts mit Quartz Bump von oben,
 nachdem gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
 Erfindung entsprechende FIB-Defekt-Reparatur-VerfahrensSchritte durchgeführt wurden;
- Figur 6a eine perspektivische Längsschnitt-Ansicht des in Figur 1 und 4 gezeigten Phasenmasken-Abschnitts mit Quartz Bump, nach Beginn der gemäß dem Ausführungsbeispiel der

vorliegenden Erfindung durchgeführten FIB-Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte;

Figur 6b eine perspektivische Längsschnitt-Ansicht des in Figur 1 und 4 gezeigten Phasenmasken-Abschnitts mit Quartz Bump, nach Beendigung der gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung durchgeführten FIB-Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte; und

10 Figur 7 ein Flussdiagramm zur Veranschaulichung des prinzipiellen Ablaufs des bei dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung durchgeführten, kombinierten FIB-/Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahrens.

15

In Figur 1 ist eine schematische Querschnitt-Ansicht eines Abschnitts 1 einer alternierenden Phasenmaske (Alt.-PSM bzw. Alternating Phase Shift Mask) gezeigt.

20

Die alternierende Phasenmaske ist aus zwei Schichten aufgebaut, und zwar einer – unten liegenden – Quarz-Schicht 2, und einer – über der Quarz-Schicht 2 liegenden – Chrom-Schicht 3.

35

30

Bei der Herstellung der alternierenden Phasenmaske wird zunächst die (oben liegende) Chrom-Schicht 3 mit einer - der später auf dem Wafer zu schaffenden Struktur entsprechenden - Struktur versehen, wobei die Chrom-Schicht 3 an den entsprechenden Stellen vollständig entfernt wird (vgl. z.B. die in Figur 1, 2 und 4 gezeigten - zwischen den stehengebliebenden Chrom-Stellen liegenden - Struktur-Linien 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f).

35 Daraufhin wird (wieder bezogen auf Figur 1) - zusätzlich - und zwar nur jeweils an jeder zweiten der geschaffenen

20

30

35

Struktur-Linien 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f - die Quarz-Schicht 2 bis zu einer vorbestimmten Gesamt-Tiefe t_1 hin weggeätzt.

An den Struktur-Linien 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f weist die Quarz-Schicht 2 somit alternierend (abwechselnd) entweder eine - relativ geringe - Gesamt-Tiefe t₀ auf, oder eine - relativ hohe - Gesamt-Tiefe t₁.

Wie z.B. in Figur 4 und 5 veranschaulicht, können die

Struktur-Linien 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f z.B. jeweils eine
Weite c von ca. 200 nm - 600 nm aufweisen, wobei die Weite c

- abhängig von der später zwischen einen entsprechenden Wafer
und die Phasenmaske geschalteten optischen Einrichtung - z.B.
einem Viertel der Breite von - später - mit Hilfe der

alternierenden Phasenmaske auf dem Wafer zu fertigenden
Leiterbahnen entsprechen kann.

Bei der Herstellung von alternierenden Phasenmasken kann es zu Fehlern in der Struktur der Quarz-Schicht 2 kommen.

Beispielsweise kann durch einen entsprechenden, auf der Phasenmaske liegenden Partikel verhindert werden, dass an dem unter dem Partikel liegenden Bereich die Quarz-Schicht 2 weggeätzt wird. Dadurch entsteht eine - unerwünschte - Erhebung, d.h. ein sog. Quartz Bump 5.

Zur Reparatur von Quartz Bumps wird beim vorliegenden Ausführungsbeispiel der Erfindung ein Defekt-Reparatur-Verfahren angewandt, bei dem (zur Reparatur ein- und desselben Quartz Bumps 5, bzw. zur Reparatur mehrerer bzw. sämtlicher Quartz Bumps der Phasenmaske) sowohl ein FIB-Defekt-Reparatur-, als auch ein Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahren eingesetzt wird, d.h. ein kombiniertes FIB-/Nanomachining-Defekt-Reperatur-Verfahren.

In Figur 2 ist eine schematische Querschnitt-Ansicht des in Figur 1 gezeigten Phasenmasken-Abschnitts 1 mit Quartz Bump 5

gezeigt, sowie eine - zur Durchführung eines Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahrens verwendete - AFM-Spitze 6 (AFM = Atomic Force Microscope).

- Die AFM-Spitze 6 kann z.B. aus Diamant gefertigt sein, und wird zunächst von einer direkt oberhalb der entsprechenden Struktur-Linie 4d liegenden Position aus nach unten hin bewegt (vgl. z.B. Pfeil A), bis sich das untere Ende der AFM-Spitze 6 auf Zielniveau befindet (d.h. die gewünschte Tiefe tot der Quarz-Schicht-Struktur erreicht hat). Darauhin wird die AFM-Spitze 6 auf Höhe des Zielniveaus derart hin- und herbewegt (vgl. z.B. Pfeil B), dass der Quartz Bump 5 bzw.

 Teile des Quartz Bumps 5 entfernt werden.
- Wie bereits erwähnt, wird beim vorliegenden
 Ausführungsbeispiel der Erfindung zur Defekt-Reparatur außer einem Nanomachining-Verfahren zusätzlich ein FIBDefekt-Reparatur-Verfahren verwendet (d.h. ein auf
 fokusierter Ionenstrahlung (FIB bzw. Focused Ion Beam)
 20 basierendes Verfahren).

In Figur 3 ist eine schematische Querschnitt-Ansicht des in Figur 1 gezeigten Phasenmasken-Abschnitts 2 mit Quartz Bump 5 gezeigt, sowie eine - zur Durchführung eines FIB-Defekt-Reparatur-Verfahrens verwendete - FIB-Defekt-Reparatur-Anlage 7.

Diese weist - außer der (eigentlichen) Ionenstrahl-Vorrichtung 7a - eine Gas-Injektor-Vorrichtung 7b, und eine 30 Ladungs-Neutralisations-Vorrichtung 7c auf.

Wie in Figur 3 weiter gezeigt ist, wird - zur Durchführung eines FIB-Defekt-Reparatur-Verfahrens - die alternierende Phasenmaske in eine Vakuumkammer eingeführt, und dann - mit Hilfe der von der Ionenstrahl-Vorrichtung 7a gelieferten, fokusierten Ionenstrahlung - ein von der Gas-Injektor-Vorrichtung 7b geliefertes Gas an der Stelle des Quarz Bumps

5 spontan zum Ätzen angeregt, und der Ionenstrahl - wie durch den Pfeil C veranschaulicht - derart hin- und herbewegt, dass der Quartz Bump 5 bzw. Teile des Quartz Bumps 5 - durch den stattfindenden Ätz-Prozess - entfernt werden.

Gemäß Figur 7 wird - wie im folgenden noch genauer erläutert wird - bei dem beim vorliegenden Ausführungsbeispiel durchgeführten, kombinierten FIB-/Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahren - nach dem Einführen der alternierenden Phasenmaske in eine entsprechende Vakuumkammer (Schritt S1) - zunächst mittels eines FIB-Defekt-Reparatur-Verfahrens lediglich der innere Bereich eines entsprechenden Quartz Bumps 5 entfernt (d.h. nicht dessen Randbereiche 8a, 8b) (Schritt S2), woraufhin - mittels eines Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahrens - (auch) die entsprechenden Randbereiche 8a, 8b des Quartz Bumps 5 entfernt werden (Schritt S3).

In Figur 6a ist eine perspektivische Längsschnitt-Ansicht des in Figur 1 und 4 gezeigten Phasenmasken-Abschnitts 1 mit Quartz Bump 5 nach Beginn des beim kombinierten FIB-/Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahren zunächst durchgeführten FIB-Defekt-Reparatur-Verfahrens gezeigt.

5

Wie aus Figur 6a ersichtlich ist, wird (indem die in Figur 3 gezeigte Ionenstrahl-Vorrichtung 7a der FIB-Defekt-Reparatur-Anlage 7 an entsprechenden Stellen über der Phasenmaske plaziert wird, bzw. der Ionenstrahl auf entsprechende Weise hin- und herbewegt wird) der innen liegende Bereich des Quartz Bumps 5 weggeätzt (sowie gemäß Figur 5 die direkt an die Ränder der Struktur bzw. der Struktur-Linie 4d angrenzenden Randbereiche des Quartz Bumps 5), nicht jedoch die – gemäß der in Figur 5 gezeigten Darstellung in Bezug auf die Längsrichtung der entsprechenden Struktur-Linie 4d vorne und hinten liegenden – Randbereiche 8a, 8b des Quartz Bumps 5.

35 5

30

35

Durch den Einsatz eines FIB-Defekt-Reparatur-Verfahrens kann die Abtragung des innen liegenden Bereichs des Quartz Bumps 5 (sowie der direkt an die Ränder der Struktur bzw. der Struktur-Linie 4d angrenzenden Randbereiche des Quartz Bumps 5) relativ schnell durchgeführt werden, und der Quartz Bump 5 kann auch in tiefen, und nahe an den Rändern der Struktur bzw. der Struktur-Linie 4d liegenden Bereichen - bis nahe an die Strukturgrenze hin - sauber entfernt werden.

Wie aus Figur 6b ersichtlich ist, wird beim vorliegenden Ausführungsbeispiel mit Hilfe der oben erläuterten FIB-Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte der innen liegende Bereich des Quartz Bumps 5 (sowie gemäß Figur 5 die o.g., direkt an die Ränder der Struktur-Linie 4d angrenzenden Randbereiche des Quartz Bumps 5) bis auf Zielniveau abgetragen (d.h. bis zur gewünschten Gesamt-Tiefe t₁ der Quarz-Schicht 2 im Bereich der Struktur-Linie 4d).

Demgegenüber werden - wie ebenfalls aus Figur 6b ersichtlich 20 ist - die o.g. - vorderen bzw. hinteren - Randbereiche 8a, 8b des Quartz Bumps 5 komplett stehengelassen (oder alternativ (bezogen auf die ursprüngliche Höhe t₁ - t₀ des Quartz-Bumps 5) z.B. zu zwischen 20% und 70%, insbesondere zu zwischen 30% und 50% stehengelassen).

Gemäß Figur 5 und Figur 6b ist die Breite b des - komplett stehengelassenen - vorderen bzw. hinteren Randbereichs 8a, 8b (an der oberen, ebenen Begrenzungsfläche des jeweiligen Randbereichs 8a, 8b gemessen) im wesentlichen konstant, und kann z.B. 10 nm - 50 nm (bzw. 100 nm) betragen.

Da der - vordere bzw. hintere - Randbereich 8a, 8b des Quartz Bumps 5 stehengelassen wird, wird die bei herkömmlichen FIB-Verfahren dort auftretende Überätzung verhindert (d.h. die Entstehung eines "River Beds").

Nachdem auf die oben beschriebene Weise mit Hilfe eines FIB-Defekt-Reparatur-Verfahrens der innere Bereich des Quartz Bumps 5, sowie dessen unmittelbar an die Ränder der Struktur-Linie 4d angrenzenden Randbereiche bis auf Zielniveau weggeätzt worden sind (- und ggf. auf entsprechende Weise, mittels eines FIB-Verfahrens auch bei insbesondere sämtlichen auf der alternierenden Phasenmaske vorhandenen Quartz Bumps jeweils der innere Bereich und die entsprechenden, unmittelbar an die Ränder der jeweiligen Struktur-Linie angrenzenden Randbereiche bis zur gewünschten Gesamt-Tiefe t₁ hin abgetragen worden sind -), werden dann Hilfe eines Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahrens (auch) die entsprechenden zunächst stehengelassenen Randbereiche 8a, 8b des bzw. der Quartz Bumps 5 entfernt.

15

20

10

Dabei wird - nachdem die alternierende Phasenmaske aus der Vakuum-Kammer entfernt wurde - entsprechend ähnlich wie in Figur 2 gezeigt die - zur Durchführung eines Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahrens verwendete - AFM-Spitze 6 zunächst von einer direkt oberhalb des entsprechenden, stehengelassenen Randbereichs 8a, 8b des Quartz Bumps 5 liegenden Position aus nach unten hin bewegt (vgl. z.B. Pfeil A), bis sich das untere Ende der AFM-Spitze 6 auf Zielniveau befindet (d.h. die gewünschte Tiefe t₁ der Quarz-Schicht-Struktur erreicht hat).

K S

30

35

Als nächstes wird die AFM-Spitze 6 - auf Höhe des Zielniveaus - derart hin- und herbewegt (vgl. z.B. Pfeil B), dass der entsprechende - zunächst stehengelassene - Randbereich 8a, 8b des Quartz Bumps 5 (so gut wie möglich) entfernt wird.

Daraufhin werden auf entsprechende Weise, d.h. mittels eines Nanomachining-Defekt-Reparatur-Verfahrens, auch bei den abgesehen vom Quartz Bump noch auf der alternierenden Phasenmaske vorhandenen - Quartz Bumps die jeweils stehengelassenen Randbereiche bis auf Zielniveau abgetragen.

Da die - zunächst stehengelassenen - Randbereiche 8a, 8b der Quartz Bumps 5 relativ kleine Abmessungen haben, können beim hier beschriebenen, kombinierten FIB-/Nanomachining-Defekt-Reperatur-Verfahren - gegenüber herkömmlichen Nanomachining-Verfahren - Reparaturzeit und Tip-Verbrauch erheblich verringert werden.

Patentansprüche

- Defekt-Reparatur-Verfahren, insbesondere zur Reparatur von Quarz-Defekten auf alternierenden Phasenmasken, dad urch gekennzeichnet, daß zur Reparatur von auf ein- und demselben Bauteil (1) vorkommenden Defekten (5) sowohl im wesentlichen auf mechanischen Prozessen (S3) beruhende Defekt-Reparatur-Verfahrens Schritte, als auch im wesentlichen auf Ätz-Prozessen (S2) beruhende Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte eingesetzt werden.
- Defekt-Reparatur-Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem
 die im wesentlichen auf mechanischen Prozessen (S3)
 beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte
 Nanomachining-Verfahrens-Schritte sind.
- 3. Defekt-Reparatur-Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei 20 welchem die im wesentlichen auf Ätz-Prozessen (S2) beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte Gas-Injektions-Verfahrens-Schritte beinhalten.
- 4. Defekt-Reparatur-Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem die im wesentlichen auf Ätz-Prozessen (S2) beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte den Schritt aufweisen: Aussenden von Ionenstrahlung.
 - 5. Defekt-Reparatur-Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem die im wesentlichen auf Ätz-Prozessen (S2) beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte FIB- (Focused Ion Beam-) Verfahrensschritte sind.
 - 6. Defekt-Reparatur-Verfahren nach einem der vorhergehenden
 35 Ansprüche, bei welchem mit den im wesentlichen auf
 mechanischen Prozessen (S3) beruhenden Defekt-ReparaturVerfahrens-Schritten, und den im wesentlichen auf Ätz-

Prozessen (S2) beruhenden - Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritten ein- und derselbe Defekt (5) repariert wird.

- 7. Defekt-Reparatur-Verfahren nach einem der vorhergehenden 5 Ansprüche, bei welchem der bzw. die Defekte Quarz-Defekte bzw. Quarz Bumps (5) sind.
- 8. Defekt-Reparatur-Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem zunächst die im wesentlichen auf Ätz10 Prozessen (S2) beruhenden Defekt-Reparatur-VerfahrensSchritte durchgeführt werden, und dann die im wesentlichen auf mechanischen Prozessen (S3) beruhenden Defekt-ReparaturVerfahrens-Schritte.
- 9. Defekt-Reparatur-Verfahren nach Anspruch 8, bei welchem bei den zunächst durchgeführten im wesentlichen auf Ätz-Prozessen (S2) beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritten ein entsprechender Defekt (5) an einem Randbereich nicht bzw. nur teilweise repariert wird bzw. nicht bzw. nur teilweise repariert worden soll.
 - 10. Defekt-Reparatur-Verfahren nach Anspruch 9, bei welchem bei den zunächst durchgeführten im wesentlichen auf Ätz-Prozessen (S2) beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritten der Defekt (5) am Randbereich komplett stehengelassen wird.
- Defekt-Reparatur-Verfahren nach Anspruch 9, bei welchem bei den zunächst durchgeführten im wesentlichen auf Ätz Prozessen (S2) beruhenden Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritten der Defekt (5) am Randbereich zu mindestens 20%, insbesondere zu mindestens 30% bzw. 50% stehengelassen wird.
- 12. Defekt-Reparatur-Verfahren nach einem der Ansprüche 9
 35 bis 11, bei welchem der zunächst nicht bzw. nur teilweise reparierte Randbereich des Defekts (5) zumindest teilweise bei den darauffolgend durchgeführten im wesentlichen auf

mechanischen Prozessen (S3) beruhenden - Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritten repariert wird.

- 13. Defektbehaftetes Bauteil (1), bei welchem mindestens ein 5 Defekt (5) unter Verwendung eines Defekt-Reparatur-Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12 repariert worden ist.
 - 14. Bauteil (1) nach Anspruch 13, wobei das Bauteil eine Photomaske ist.
- 15. Bauteil (1) nach einem der Ansprüche 13 oder 14, wobei das Bauteil eine alternierende Phasenmaske ist.
- 16. Bauteil (1) nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei 15 der Defekt ein Quarz-Defekt (5) ist.

10

Zusammenfassung

Defekt-Reparatur-Verfahren, insbesondere zur Reparatur von Quarz-Defekten auf alternierenden Phasenmasken

Die Erfindung betrifft ein Defekt-Reparatur-Verfahren, insbesondere zur Reparatur von Quarz-Defekten auf alternierenden Phasenmasken, wobei zur Reparatur von auf einund demselben Bauteil (1) vorkommenden Defekten (5) sowohl im wesentlichen auf mechanischen Prozessen (S3) beruhende Defekt-Reparatur-Verfahrens-Schritte, insbesondere


- Nanomachining-Verfahrens-Schritte, insbesondere
 Nanomachining-Verfahrens-Schritte, als auch im wesentlichen
 auf Ätz-Prozessen (S2) beruhende Defekt-ReparaturVerfahrens-Schritte, insbesondere FIB- (Focused Ion Beam-)
- Verfahrensschritte eingesetzt werden. Außerdem betrifft die Erfindung ein unter Verwendung eines derartigen Defekt-Reparatur-Verfahrens repariertes Bauteil (1), insbesondere Photomaske.
- 20 Figur 7 -


Phasenmake in Vakuumkanmer einfihrer 51


Anartz-Defekt - außer Defekt-Rand - 52


millels 71B-Defekt-Reparator-Kertahren
enttemen


Defekt-Rand mittels
Nanomachining-Verfahren
entternen














Phasenmaske in Vakununkammer einführer

Onartz-Defekt - außer Defekt-Rand - 52

Mittels Fi B-Defekt-Reparatur-Kerfahren

entternen

Oefekt-Rand mittels

Nanomachining-Verfahren

entternen

Fig. 7

Bezugszeichenliste

	1 .	Phasenmasken-Abschnitt
	2	Quarz-Schicht
5	3	Chrom-Schicht
	4a	Struktur-Linie
	4b	Struktur-Linie
	4c	Struktur-Linie
	4d	Struktur-Linie
10	4e	Struktur-Linie
	4 f	Struktur-Linie
	5	Quartz Bump
	6	AFM-Spitze
	7	FIB-Defekt-Reparatur-Anlage
15	7a	Ionenstrahl-Vorrichtung
	7b	Gas-Injektor-Vorrichtung
	7c	Ladungs-Neutralisations-Vorrichtung
	8a	Randbereich
	8p	Randbereich
20		